

LISANumber	ReportID	ReportName	InvestigationStatus	N/Lisa	TotalInvestigationDuration	Ricercatore	FoundDateTime	LeakCoordinates	GpsPrecision	Gli appunti	UnitÀ di Misura Lettura in Superficie	UnitÀ di Misura Lettura nel Foro	Tipo di Strumento
L1	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:06:55	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 09:04:09 GMT	45.41136,7.477757	8.916 m		PPM	PPM	Nomadr
L11	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:02:42	investigator@retidistribuzione.com	14/10/2024 08:27:24 GMT	45.43465,7.421872	3.333 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L12	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:15:49	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 11:54:07 GMT	45.41787,7.455046	2.3 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L4	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata altra fonte	1	00:12:09	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 07:54:00 GMT	45.38667,7.757308	2.5 m				
L14	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:10:35	investigator@retidistribuzione.com	07/10/2024 11:49:02 GMT	45.41813,7.455802	4.4 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L2	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:06:12	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 09:50:04 GMT	45.4105,7.478107	2.3 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L3	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:10:11	investigator@retidistribuzione.com	07/10/2024 08:31:43 GMT	45.41872,7.448101	24.178 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L4	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:07:22	investigator@retidistribuzione.com	07/10/2024 09:11:33 GMT	45.42068,7.444423	4.333 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L5	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:22:42	investigator@retidistribuzione.com	07/10/2024 12:33:57 GMT	45.41887,7.4492	2.166 m		PPM	% GAS	Nomadr
L2	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata altra fonte	1	00:00:45	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 07:15:07 GMT	45.43304,7.950994	2.9 m				
L3	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata altra fonte	1	00:01:55	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 06:52:26 GMT	45.43231,7.948274	5.4 m				
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	1	00:27:26	investigator@retidistribuzione.com	14/10/2024 07:37:38 GMT	45.42672,7.436898	3.1 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L5	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata altra fonte	1	00:05:05	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 06:11:01 GMT	45.44021,7.925155	8.166 m				
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata fuga di gas	2	00:27:26	investigator@retidistribuzione.com	14/10/2024 07:53:30 GMT	45.42672,7.436787	4.5 m		PPM	PPM	Nomadr
L1	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	Trovata fuga di gas	1	00:26:42	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 13:43:48 GMT	45.41276,7.744152	3.083 m		% GAS	Nessuna	Nomadr
L2	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	Nessun Gas trovato	1	00:00:48	investigator@retidistribuzione.com	09/10/2024 12:44:19 GMT						
L3	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	Trovata altra fonte	1	00:00:55	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 07:55:13 GMT	45.40408,7.588401	11.1 m				
L2	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	Trovata fuga di gas	1	00:17:45	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 12:31:23 GMT	45.41617,7.763004	2.5 m		% GAS	Nessuna	Nomadr
L1	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata fuga di gas	1	00:25:02	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 08:03:26 GMT	45.43386,7.949726	10.916 m		% GAS	Nessuna	Nomadr
L4	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata fuga di gas	1	00:24:45	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 06:28:46 GMT	45.43534,7.946232	2.5 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L6	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Trovata fuga di gas	1	00:05:42	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 07:39:32 GMT	45.43346,7.95032	3.416 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L1	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	Trovata fuga di gas	1	00:03:04	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 08:11:15 GMT	45.41092,7.579959	2.25 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L6	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata altra fonte	1	00:05:28	investigator@retidistribuzione.com	14/10/2024 07:19:55 GMT	45.42237,7.439662	2.5 m				
L7	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata altra fonte	1	00:06:24	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 08:51:53 GMT	45.41232,7.476926	6.166 m				
L8	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Nessun Gas trovato	1	00:00:11	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 09:39:43 GMT						
L1	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:03:04	investigator@retidistribuzione.com	16/09/2024 13:25:15 GMT	45.38661,7.758313	5.631 m		% GAS	% GAS	Nomadr
L2	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:06:26	investigator@retidistribuzione.com	17/09/2024 07:18:59 GMT	45.38662,7.758344	4.551 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L10	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Trovata altra fonte	1	00:07:16	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 09:21:19 GMT	45.41114,7.478665	3.25 m				
L3	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:13:14	investigator@retidistribuzione.com	17/09/2024 07:42:09 GMT	45.38636,7.758389	3.06 m		PPM	PPM	Nomadr
L5	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:10:33	investigator@retidistribuzione.com	17/09/2024 07:53:23 GMT	45.38681,7.75791	13.653 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L13	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Nessun Gas trovato	1	00:02:39	investigator@retidistribuzione.com	04/10/2024 09:38:58 GMT						
L6	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:10:48	investigator@retidistribuzione.com	13/09/2024 12:17:40 GMT	45.38833,7.756968	3.024 m		% GAS	Nessuna	Nomadr
L7	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:05:12	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 08:19:13 GMT	45.38599,7.757273	3.583 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L8	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Trovata fuga di gas	1	00:23:20	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 08:43:28 GMT	45.38545,7.757414	5.75 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L3	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	Trovata altra fonte	1	00:03:19	investigator@retidistribuzione.com	30/09/2024 12:03:17 GMT	45.42356,7.776765	2.9 m				
L1	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Trovata fuga di gas	1	00:09:53	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 13:05:35 GMT	45.42202,7.982044	2.333 m		PPM	Nessuna	Nimadr
L2	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Trovata fuga di gas	1	00:11:25	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 13:24:19 GMT	45.40705,7.996559	1.9 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L3	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Trovata fuga di gas	1	00:06:48	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 12:58:12 GMT	45.4215,7.982638	2.8 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L4	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Trovata altra fonte	1	00:03:34	investigator@retidistribuzione.com	01/10/2024 12:08:49 GMT	45.42469,7.998182	4.666 m				
L5	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Trovata altra fonte	1	00:03:09	investigator@retidistribuzione.com	02/10/2024 08:29:43 GMT	45.44202,7.964511	3 m				
L1	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:07:02	investigator@retidistribuzione.com	02/10/2024 12:50:34 GMT	45.47176,7.944926	4.833 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L2	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:20:32	investigator@retidistribuzione.com	09/10/2024 12:34:18 GMT	45.4576,7.977142	2.833 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L3	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:05:46	investigator@retidistribuzione.com	09/10/2024 11:58:42 GMT	45.45962,7.97589	2.5 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L4	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata altra fonte	1	00:07:23	investigator@retidistribuzione.com	02/10/2024 13:25:40 GMT	45.45614,7.978759	2.25 m				
L5	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:14:44	investigator@retidistribuzione.com	02/10/2024 08:52:20 GMT	45.47044,7.949386	2.5 m		% GAS	Nessuna	Nomadr
L6	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:11:56	investigator@retidistribuzione.com	09/10/2024 12:20:35 GMT	45.45855,7.978173	4.1 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L7	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:02:46	investigator@retidistribuzione.com	09/10/2024 11:46:47 GMT	45.45883,7.977252	30.25 m		PPM	Nessuna	Nomadr
L8	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Trovata fuga di gas	1	00:13:27	investigator@retidistribuzione.com	02/10/2024 12:05:51 GMT	45.47203,7.942665	6.083 m		% GAS	Nessuna	Nomadr

LISANumber	ReportID	ReportName	Seriale Strumento	Posizione Dispersione	Tipo Dispersione	Classificazione	Photo EU-IT 5	Numero Civico	Indirizzo	Citt�	Letture in Superficie	Letture nel Foro	Materiale Tubazione	Superficie Sopra la Dispersione
L1	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C		Snc	Cabina Gurgo	Gurgo	2000	0	Ferro	
L11	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C		Snc	Cabina Rosone	Rosone	340	0	Ferro	
L12	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C		Snc	Cabina Locana	Locana	3000	0	Ferro	
L4	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21												
L14	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			1 Via Montepiano	Locana	150	0	Ferro	
L2	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C		6b	Via gorgo	Gorgo	187	0	Ferro	
L3	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	IDU PARTE AEREA - AP/MP e/o GRU	Aerea	C			1 Via Roncaglie	Locana	460	0	Ferro	
L4	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C		Snc	Cabina Pratolungo	Locana	280	0	Ferro	
L5	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	TUBAZIONI STRADALI AP/MP	Interrata	C			5 Frazione Roncagliene	Locana	50	12	Ferro	Non in superficie
L2	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA												
L3	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA												
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			37 Borgata Roncore superiore	Locana	260	0	Ferro	
L5	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA												
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	4039	TUBAZIONI STRADALI B.P.	Interrata	Prelocalizzata			37 Borgata roncore superiore	Locana	55	230	PE	
L1	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C		Snc	Strada del fraschetto	Baldissero	5	0	Ferro	
L2	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfe36	CR-62251E												
L3	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfe36	CR-62251E												
L2	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	4039	IMPIANTI DI RIDUZIONE	Aerea	C			1 Via del Molino	Strambinello	25	0	Ferro	Sopra terra
L1	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			57 Via Vittorio Emanuele	Albiano Ivrea	5	0	Ferro	
L4	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			1 Via Bollengo	Albiano d Ivrea	388	0	Ferro	
L6	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			66 Via Vittorio Emanuele	Albiano Ivrea	366	0	Ferro	
L1	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfe36	CR-62251E	4039	GRF/GRI AP/MP	Aerea	C		Snc	Cabina Alpette	Alpette	580	0	Ferro	Sopra terra
L6	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616												
L7	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616												
L8	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616												
L1	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	TUBAZIONI STRADALI AP/MP	Interrata	B			1 Via Maggiovetto	Bairo	2	5	Ferro	Sopra terra
L2	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	GRF/GRI AP/MP	Aerea	C			1 Via Maggiovetto	Bairo	500	0	Ferro	Sopra terra
L10	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616												
L3	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	TUBAZIONI STRADALI AP/MP	Interrata	C		Snc	Via Aglie	Bairo	7	70	Ferro	Non in superficie
L5	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	MISURATORE - B.P.	Aerea	C			10 Via Cornaletto	Bairo	589	0	Ferro	Sopra terra
L13	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616												
L6	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4097	IDU PARTE AEREA - AP/MP e/o GRU	Aerea	C			1 Via castellamonte	Torre Canavese	2	0	Ferro	Sopra terra
L7	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	MISURATORE - B.P.	Aerea	C			3 Via coronamento	Bairo	113	0	Ferro	
L8	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	4039	MISURATORE - B.P.	Aerea	C			36 Via Principe Tommaso	Bairo	253	0	Ferro	
L3	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864												
L1	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			78 Via Piane	Azeglio	395	0	Ferro	
L2	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			3 Via Montechiaro	Settimo Rottaro	347	0	Ferro	
L3	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			91 Via piane	Azeglio	410	0	Ferro	
L4	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC												
L5	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC												
L1	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			8 Via Ricca	Bollengo	1300	0	Ferro	
L2	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			17 Viadegli Orti	Palazzo Canavese	5000	0	Ferro	
L3	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	IDU PARTE INTERRATA - B.P.	Aerea	C			18 Via Carlo Alberto	Palazzo Canavese	260	0	Ferro	
L4	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E												
L5	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C			2 Via Biella	Bollengo	3	0	Ferro	
L6	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	IDU PARTE AEREA - B.P.	Aerea	C		Snc	Via XX settembre	Palazzo Canavese	350	0	Ferro	
L7	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	GRF/GRI B.P.	Aerea	C			25 Via Garibaldi (cabina)	Palazzo Canavese	180	0	Ferro	
L8	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	4039	TUBAZIONI STRADALI B.P.	Aerea	C			6 Via del Monte	Bollengo	3	0	Ferro	Sopra terra

LISANumber	ReportID	ReportName	Annotazioni su Dispersione	Immagini	fonte	Impossibile entrare	LocalFoundDateTime	LocalTimeZone	Template
L1	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Diverse canape fuganti, fare by pass, Ferrero				04/10/2024 11:04:09 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L11	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Necessario rifacimento canape A 109, Ferrero				14/10/2024 10:27:24 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L12	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Diverse cannucce fuganti strette. Risolta perdita				04/10/2024 13:54:07 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L4	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21					30/09/2024 09:54:00 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L14	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Sostituita guarnizione pizzicata				07/10/2024 13:49:02 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Sostituito guarnizione girello				04/10/2024 11:50:04 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L3	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Stretto bocchettone riduttore ed eliminata perdita				07/10/2024 10:31:43 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L4	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Diverse cannucce e canape fuganti, necessario tornare, passata a Cattibini				07/10/2024 11:11:33 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L5	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Riscontrata perdita da tubo stradale, Ferrero, eseguita localizzazione, passata a Muzzani				07/10/2024 14:33:57 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA					01/10/2024 09:15:07 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L3	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA					01/10/2024 08:52:26 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Necessario rifacimento canape del allaccio Avvisare la cliente del b&b prima del lavoro 3478452499, collegato al 74				14/10/2024 09:37:38 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L5	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA					01/10/2024 08:11:01 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	Necessario localizzazione tubazione, probabile rifacimento allaccio, collegato al 73, passato a Muzzani				14/10/2024 09:53:30 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L1	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	Perdita riscontrata dallo sfiato AE 149, passata a Cattibini				30/09/2024 15:43:48 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E					09/10/2024 14:44:19 CEDT	Central European Daylight Time	
L3	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E					04/10/2024 09:55:13 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L2	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	Ritarata V50 che sfiatare troppo				30/09/2024 14:31:23 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L1	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Flessibile fugante dell impianto interno. Utente non reperibile, lasciato avviso in buca Contatore Matr 27760954 PDR 1095000034801				01/10/2024 10:03:26 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L4	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Canape fuganti, allaccio da rifare, eliminare stabilizzatore, passato a Muzzani				01/10/2024 08:28:46 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L6	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	Canapa fugante, da rifare le canale dell allaccio, Ferrero				01/10/2024 09:39:32 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L1	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	Trovata cannuccia fugante, passata a Cattibini				04/10/2024 10:11:15 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L6	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616					14/10/2024 09:19:55 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L7	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616					04/10/2024 10:51:53 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L8	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616					04/10/2024 11:39:43 CEDT	Central European Daylight Time	
L1	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Iniziato gia a scavare				16/09/2024 15:25:15 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Necessario rifacimento canape				17/09/2024 09:18:59 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L10	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616					04/10/2024 11:21:19 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L3	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Riscontrata fuga in tombino delle fibre, Molto probabile fa parte delle fuga riscontrata nella Lisa 1				17/09/2024 09:42:09 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L5	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Riscontrata perdita dal flessibile. Avvisato cliente				17/09/2024 09:53:23 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L13	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616					04/10/2024 11:38:58 CEDT	Central European Daylight Time	
L6	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	V50 fugante, sostituita e tolta dispersione				13/09/2024 14:17:40 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L7	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Stretto raccordo e tolta dispersione				30/09/2024 10:19:13 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L8	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	Dispersione da impianto interno, avvertito utente				30/09/2024 10:43:28 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L3	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864					30/09/2024 14:03:17 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L1	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Eliminare stabilizzatore fugante, Ferrero				01/10/2024 15:05:35 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Necessario rifacimento canape allaccio, Ferrero				01/10/2024 15:24:19 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L3	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	Eliminare stabilizzatore fugante e rifare canape allaccio				01/10/2024 14:58:12 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L4	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC					01/10/2024 14:08:49 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L5	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC					02/10/2024 10:29:43 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L1	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Stretto premistoppa valvola				02/10/2024 14:50:34 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L2	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Necessario rifare allaccio, passato a Muzzani				09/10/2024 14:34:18 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L3	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Stretto premistoppa valvola fugante				09/10/2024 13:58:42 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L4	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E					02/10/2024 15:25:40 CEDT	Central European Daylight Time	Altra fonte
L5	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Sostituita guarnizione pizzicata, eliminata dispersione				02/10/2024 10:52:20 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L6	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Eliminare stabilizzatore				09/10/2024 14:20:35 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L7	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Strette diverse cannucce e flange fuganti, rifatta canapa ad un tappo filtro Eliminate dispersioni				09/10/2024 13:46:47 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita
L8	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	Tubo esterno da 3" fugante, Ferrero				02/10/2024 14:05:51 CEDT	Central European Daylight Time	Perdita

LISANumber	ReportID	ReportName	
L1	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L11	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L12	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L4	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	
L14	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L3	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L4	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L5	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	
L3	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L5	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	
L9	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	1 - a seguito di ispezioni programmate
L1	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	
L3	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	
L2	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	1 - a seguito di ispezioni programmate
L1	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	1 - a seguito di ispezioni programmate
L4	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	1 - a seguito di ispezioni programmate
L6	6101eabf-cfe7-095d-4b52-3a14e87c0133	CR-6101EA	1 - a seguito di ispezioni programmate
L1	62251eed-68d7-b7b6-8959-3a14ecdfec36	CR-62251E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L6	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	
L7	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	
L8	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	
L1	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L10	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	
L3	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L5	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L13	09261698-e466-844d-4dd4-3a14e8733147	CR-092616	
L6	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L7	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L8	97dd21ac-b635-8cc5-4367-3a14e87f513e	CR-97DD21	1 - a seguito di ispezioni programmate
L3	3238648d-766a-d2ae-f954-3a14e87765ad	CR-323864	
L1	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	1 - a seguito di ispezioni programmate
L3	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	1 - a seguito di ispezioni programmate
L4	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	
L5	e157ac2b-a975-f19b-a3ed-3a14e86cd406	CR-E157AC	
L1	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L2	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L3	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L4	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	
L5	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L6	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L7	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate
L8	f6f51e93-db8f-3ae1-cf4b-3a14e862a33c	CR-F6F51E	1 - a seguito di ispezioni programmate

cod disp	Data di localizzazione della dispersione	Luogo ove è stata localizzata la dispersione	Riferimenti cartografici del luogo	Classificazione della	Tipologia di pressione del	Tipologia di impianto del
CR-092616-L1-1	04/10/2024 11:04:09	Gurgo, Cabina Gurgo,Snc	45.41136,7.477757	4 - C	BP	1 - rete
CR-092616-L11-1	14/10/2024 10:27:24	Rosone, Cabina Rosone,Snc	45.43465,7.421872	4 - C	BP	1 - rete
CR-092616-L12-1	04/10/2024 13:54:07	Locana, Via San Donato,Snc Cabina Locana	45.41787,7.455046	4 - C	BP	1 - rete
CR-092616-L14-1	07/10/2024 13:49:02	Locana, Via Montepiano,1	45.41813,7.455802	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-092616-L2-1	04/10/2024 11:50:04	Gorgo, Via gorgo,6b	45.4105,7.478107	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-092616-L3-1	07/10/2024 10:31:43	Locana, Via Roncaglie,1	45.41872,7.448101	4 - C	AP_MP	3 - derivazione utenza aerea
CR-092616-L4-1	07/10/2024 11:11:33	Locana, Cabina Pratulungo,Snc	45.42068,7.444423	4 - C	BP	1 - rete
CR-092616-L5-1	07/10/2024 14:33:57	Locana, Frazione Roncagliene,5	45.41887,7.4492	4 - C	AP_MP	1 - rete
CR-092616-L9-1	14/10/2024 09:37:38	Locana, Borgata Roncore superiore,37	45.42672,7.436898	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-092616-L9-2	14/10/2024 09:53:30	Locana, Borgata roncore superiore,37	45.42672,7.436787	Prelocalizza ata	BP	1 - rete
CR-323864-L1-1	30/09/2024 15:43:48	Baldissero, Strada del fraschetto,Snc	45.41276,7.744152	4 - C	BP	1 - rete
CR-323864-L2-1	30/09/2024 14:31:23	Strambinello, Via del Molino,1	45.41617,7.763004	4 - C	AP_MP	1 - rete
CR-6101EA-L1-1	01/10/2024 10:03:26	Albiano Ivrea, Via Vittorio Emanuele,57	45.43386,7.949726	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-6101EA-L4-1	01/10/2024 08:28:46	Albiano d Ivrea, Via Bollengo,1	45.43534,7.946232	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-6101EA-L6-1	01/10/2024 09:39:32	Albiano Ivrea, Via Vittorio Emanuele,66	45.43346,7.95032	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-62251E-L1-1	04/10/2024 10:11:15	Alpette, Cabina Alpette,Snc	45.41092,7.579959	4 - C	AP_MP	1 - rete
CR-97DD21-L1-1	16/09/2024 15:25:15	Bairo, Via Maggioretto,1	45.38661,7.758313	3 - B	AP_MP	1 - rete
CR-97DD21-L2-1	17/09/2024 09:18:59	Bairo, Via Maggioretto,1	45.38662,7.758344	4 - C	AP_MP	1 - rete
CR-97DD21-L3-1	17/09/2024 09:42:09	Bairo, Via Aglie,Snc	45.38636,7.758389	4 - C	AP_MP	1 - rete
CR-97DD21-L5-1	17/09/2024 09:53:23	Bairo, Via Cornaletto,10	45.38681,7.75791	4 - C	BP	4 - gruppo di misura
CR-97DD21-L6-1	13/09/2024 14:17:40	Torre Canavese, Via castellamonte,1	45.38833,7.756968	4 - C	AP_MP	3 - derivazione utenza aerea
CR-97DD21-L7-1	30/09/2024 10:19:13	Bairo, Via coronamento,3	45.38599,7.757273	4 - C	BP	4 - gruppo di misura
CR-97DD21-L8-1	30/09/2024 10:43:28	Bairo, Via Principe Tommaso,36	45.38545,7.757414	4 - C	BP	4 - gruppo di misura
CR-E157AC-L1-1	01/10/2024 15:05:35	Azeglio, Via Piane,78	45.42202,7.982044	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-E157AC-L2-1	01/10/2024 15:24:19	Settimo Rottaro, Via Montechiaro,3	45.40705,7.996559	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-E157AC-L3-1	01/10/2024 14:58:12	Azeglio, Via piane,91	45.4215,7.982638	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-F6F51E-L1-1	02/10/2024 14:50:34	Bollengo, Via Ricca,8	45.47176,7.944926	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-F6F51E-L2-1	09/10/2024 14:34:18	Palazzo Canavese, Viadegli Orti,17	45.4576,7.977142	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-F6F51E-L3-1	09/10/2024 13:58:42	Palazzo Canavese, Via Carlo Alberto,18	45.45962,7.97589	4 - C	BP	2 - derivazione utenza interrata
CR-F6F51E-L5-1	02/10/2024 10:52:20	Bollengo, Via Biella,2	45.47044,7.949386	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-F6F51E-L6-1	09/10/2024 14:20:35	Palazzo Canavese, Via XX settembre,Snc	45.45855,7.978173	4 - C	BP	3 - derivazione utenza aerea
CR-F6F51E-L7-1	09/10/2024 13:46:47	Palazzo Canavese, Via Garibaldi (cabina),25	45.45883,7.977252	4 - C	BP	1 - rete
CR-F6F51E-L8-1	02/10/2024 14:05:51	Bollengo, Via del Monte,6	45.47203,7.942665	4 - C	BP	1 - rete