CPL CONCORDIA
SINCE 1899
Group
CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Azienda: Reti Distribuzione
Zona: VALLE ORCO
Data Ispezione: 23/12/2021 - 24/12/2021

Servizio ispezione reti gas

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 16867.16
Scadenza Taratura: 12/07/2022
Strumento Portatile: Metrex 2 16837.16
Scadenza Taratura: 08/02/2022
Operatori: Razzaboni Mirko - CPL Concordia
Impianto: 36962-VALLE_ORCO _-_Valle_Orco
Numero di dispersioni rilevate: 1

Condizioni del Terreno: Asciutto
Vento: Nessuno
Tipologia Gas: Metano

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
VALLE ORCO	*** Unknown ****	FE	Veicolare		MP
VALLE ORCO	*** Unknown ****	FE	Pedonale		MP
VALLE ORCO	*** Unknown ****	PEAD	Veicolare		BP
VALLE ORCO	*** Unknown ****	PEAD	Pedonale		BP
VALLE ORCO	Strada Comunale Serrai	FE	Veicolare		MP
VALLE ORCO	Strada Comunale per Nero	PEAD	Veicolare		MP
VALLE ORCO	Strada Comunale per Nero	PEAD	Pedonale		MP
VALLE ORCO	Via Circonvallazione	PEAD	Veicolare		MP
VALLE ORCO	Via Circonvallazione	PEAD	Pedonale		MP
VALLE ORCO	Viale dei Partigiani	PEAD	Veicolare		MP
VALLE ORCO	Viale dei Partigiani	PEAD	Pedonale		MP
VALLE ORCO	S.P. 460		Sconosciuto	MR-141 (1%VOL)	MP

Totale Rete Ispezionata:

Veicolare	36.032 m
Pedonale	1.736 m
Totale	37.768 m

Firma Operatore