



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Pavone Canavese (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Nuvoloso
-------------------	----------

Data inizio ispezione:	17/12/2019	Data fine ispezione:	17/12/2019
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	5	Rif.	-
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	0,5	Rif.	-
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	128	P [bar]	0,02	Rif.	All.1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe: METREX2 mat. 8998.13
--------------------------------------	----------------------------------

Tabella 1

	BP	BP TOTALE
	AEREO	
PAVONE	128	128
Via Circonvallazione - Cond. Azalea	128	128

Addetto incaricato dell'intervento:

Nome	Moore Federico	Firma	
Nome	Marcoz Maurizio	Firma	