



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Banchette (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Parzialmente Nuvoloso
-------------------	-----------------------

Data inizio ispezione:	30/12/2019	Data fine ispezione:	30/12/2019
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	5	Rif.	-
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	0,5	Rif.	-
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	73	P [bar]	0,02	Rif.	Tabella 1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe 1 METREX2 - mat. 899213
--------------------------------------	------------------------------------

Tabella 1

	BP	MP TOTALE
	ISOLATO	
BANCHETTE	73	73
VIA G. MARCONI	73	73

Addetto incaricato dell'intervento:

Nome	Moore Federico	Firma	
Nome	Santià Luciano	Firma	