



Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**  
VIA DEI CAPPUCCINI 22/A  
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°: NG NGU\_00001597 SAL/2020

**Codice impianto: 34688**  
**Impianto: SALUGGIA**  
**Comune: SALUGGIA**

Tipo di gas distribuito: Metano

Condizioni meteorologiche: Sole

Data inizio lavori: 02/11/2020

Data fine lavori:

03/11/2020

Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato

Rete Media Pressione verificata (ml):	9.167,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	589,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	20.706,00
Totale Rete verificata automezzo (ml):	30.462,00

Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali

Rete Media Pressione verificata (ml):	632,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	2.119,00
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	2.751,00

Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Totale Rete non verificata (ml):	0,00

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804

Tecnico che ha svolto l'attività: Edelberto Leon

## ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
02-03/11/2020	Veicolare	LARGO STAZIONE	145	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	P.ZZA G.FERRARIS	15	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	P.ZZA MUNICIPIO	179	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	P.ZZA PARROCCHIALE	225	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA CANAL FARINI	342	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA CIGLIANO	424	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA CIRCONVALLAZIONE	285	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA CRESCENTINO	898	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA DEL NOCERETO	477	0	1.860	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA DELLA PARROCCHIA	58	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA DON CARRA	1.783	0	1.222	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA DON CERRUTI	311	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA DON RAMPPELLA	213	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA F.FALDELLA	170	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA F.LLI BARBERIS	261	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA FARINI	707	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA FIUME	154	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA G. DE MARIA	446	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA G. DELLA MULA	942	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA GAMETTO	367	0	0	842	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA GENOVESI	83	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA GORIZIA	198	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA I MAGGIO	267	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA L. FERRARIS	1.252	10	30	0	191	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA L.FIANDESIO	425	0	0	282	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA LUSANI	380	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA M. DELLA LIBERTA'	143	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA M. DONATO	364	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA MAZZETTI	141	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA MONTEGRAPPA	135	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA NICOLELLO	400	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA PONTE ROCCA	1.107	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA PRATI NUOVI	233	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA PROVINCIALE TRONZANO-LIVORNO	572	388	2.592	0	0	4.095
02-03/11/2020	Veicolare	VIA REDIPUGLIA	635	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA RIVETTA	707	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA ROMA	202	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA S. BONAVENTURA	1.363	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA S. FALDELLA	228	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA S. MARIA	125	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA S. SEBASTIANO	946	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA S.G. BATTISTA	119	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA S.GIACOMO	540	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA SPINA	211	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA STAZIONE	430	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA TAIOLA	641	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VIA VILLERMIN	132	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare/Pedonale	VIA XXV APRILE	960	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VICOLOBICOCCA	137	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VICOLOCALLIGARIS	77	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	VICOLOGIARDINASSO	134	0	0	0	0	0
02-03/11/2020	Veicolare	#N/D	12	0	0	0	0	0



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Ivrea (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Sereno
-------------------	--------

Data inizio ispezione:	23/11/2020	Data fine ispezione:	23/11/2020
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	-	
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	-	
Totale rete MP verificata	[m]	-			
Rete Bassa pressione verificata	[m]	1080	P [bar]	0,02	Rif. Tab. 1

Dispersioni rilevate	n°	1	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex 2 - mat. 8979
--------------------------------------	--

Note:	Tratto compreso tra ARPA e rotonda Olivetti
-------	---

Tab.1	FE								FE Totale
	BP			BP Totale	MBP		MP		
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO		AEREO	Totale	SULPONTE	Totale	
IVREA	0	0	1080	1080	0	0	0	0	1080
Via Jarvis			1080	1080					1080

Addetto incaricato dell'intervento:	
Nome	Santià Luciano
Firma	



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e  
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante  
protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Ivrea (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Sereno
-------------------	--------


Data inizio ispezione:	23/11/2020	Data fine ispezione:	23/11/2020
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	41	P [bar]	5	Rif.	All. 1
Rete Media pressione verificata	[m]	383	P [bar]	0,5	Rif.	All. 1
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	2445	P [bar]	0,02	Rif.	All. 1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg mat. 8979
--------------------------------------	-----------------------------

Addetto incaricato dell'intervento:			
Nome	Santià Luciano	Firma	

Allegato 1

	FE								FE Totale
	BP			BP	MBP	MBP	MP	MP	
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO	Totale	AEREO	Totale	SULPONTE	Totale	
<b>IVREA</b>	<b>1776</b>	<b>669</b>		<b>2445</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>2869</b>
C.SO CAVOUR	21			21					21
C.SO NIGRA	62	314		376					376
CT. VIGNA	31			31					31
P.ZZA REPUBBLICA	65			65					65
V.LO CANTARANA		24		24					24
V.LO DELL'ARCO		49		49					49
VIA BOGGIO	24			24					24
VIA CIRCONVALLAZIONE	49			49					49
VIA DELL'ABOUT	53			53					53
VIA DON MOSETTO				0	56	56			56
VIA F.LLI CERVI	91			91	1	1			93
VIA GOBETTI	144			144					144
VIA MINIERE	20			20					20
VIA MOLINI	106			106			41	41	147
VIA MONTE BROGLIERO	62			62					62
VIA PALESTRO		77		77					77
VIA PAVONE	21			21					21
VIA RUFFINI	47			47					47
VIA S. GAUDENZIO	65			65					65
VIA S. LORENZO	30			30					30
VIA S. NAZARIO	34			34					34
VIA TORINO	93	204		297					297
VIA TORRE MARIDON	30			30					30
VIA VARMONDO ARBORIO	59			59					59
VIALE BIELLA				0	165	165			165
VIALE FRIULI				0	160	160			160
VIALE KENNEDY	372			372					372
VIALE MONTEY	297			297					297