



Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas
Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI :
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°:	NG NGU_00001597 SAL/2020		
Codice impianto:	34687		
Impianto:	IVREA		
Comune:	ALBIANO		
Tipo di gas distribuito: Metano			
Condizioni meteorologiche: Sole			
Data inizio lavori:	29/09/2020	Data fine lavori:	30/09/2020
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):		3.381,00	
Rete MB Pressione verificata (ml):		0,00	
Rete Bassa Pressione verificata (ml):		8.342,00	
Totale Rete verificata automezzo (ml):		11.723,00	
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):		2.410,00	
Rete MB Pressione verificata (ml):		0,00	
Rete Bassa Pressione verificata (ml):		847,00	
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):		3.257,00	
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°		0	
Strumenti utilizzati per la ricerca:			
Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310		
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804		
Tecnico che ha svolto l'attività:	Edelberto Leon		



ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	CORSO REGINA MARGHERITA	322	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	LARGO IVREA	440	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	P.ZZA OLIVETTI	65	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	P.ZZA UMBERTO	114	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	STRADACONVERSA	574	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO BORRA	79	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO CERNAIA	63	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO LOMAGLIO	50	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO PELLERINA	130	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO ROLLA	126	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO S.MAURIZIO	50	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	V.LO TAGLIANTI	51	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA ASSONE	240	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA AZEGLIO	977	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA BELVEDERE	67	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA BOLLENGO	718	0	359	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA BREDA	224	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA CARAVINO	190	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA CASTELLO	240	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA CAVOUR	145	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA CIGLIANO	309	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA GARIBALDI	220	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA GARIBALDI/VIC.AMICI	31	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA IVREA	712	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA POBBIA	12	0	1.808	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA PRELLE	102	0	0	0	0	0
29-30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA RICCARDI	167	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA ROMA	112	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA S.MARTA	54	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA SIMONTI	331	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA V.EMANUELE	446	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA VECCHIO NAVIGLIO	699	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA XX SETTEMBRE	144	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	#N/D	921	0	3.624	68	0	0



Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte


Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI :
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°:	NG NGU_00001597 SAL/2020		
Codice impianto:	34687		
Impianto:	IVREA		
Comune:	AZEGLIO		
Tipo di gas distribuito: Metano			
Condizioni meteorologiche: Sole			
Data inizio lavori:	28/09/2020	Data fine lavori:	29/09/2020
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	4.447,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	7.490,00		
Totale Rete verificata automezzo (ml):	11.937,00		
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	583,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	525,00		
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	1.108,00		
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0		
Strumenti utilizzati per la ricerca:			
Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310		
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804		
Tecnico che ha svolto l'attività:	Edelberto Leon		



ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
28/09/2020	Veicolare	VIA A.OLIVETTI	66	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA ASILO	35	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA BOSCARINA	806	0	1.137	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA C. PER LA PATRIA	169	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA CALCINARIA	278	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA DEGLI ORTI	280	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA G.MARCONI	815	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA GIACHETTI	30	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA PIANE	1.630	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA PIVERONE	23	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA POBBIA	1.566	0	3.735	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA ROLLA	370	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA POBBIA	775	0	114	57	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA S.ANNA	20	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA SETTIMO	660	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA POBBIA	421	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	#N/D	15	0	44	0	0	0





Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCINI
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°:	NG NGU_00001597 SAL/2020		
Codice impianto:	34687		
Impianto:	IVREA		
Comune:	BALDISSERO		
Tipo di gas distribuito: Metano			
Condizioni meteorologiche: Sole			
Data inizio lavori:	29/09/2020	Data fine lavori:	30/09/2020
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	5.371,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	1.223,00		
Totale Rete verificata automezzo (ml):	6.594,00		
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	237,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	291,00		
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	528,00		
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0		
Totale Rete non verificata (ml):	0,00		
Strumenti utilizzati per la ricerca:			
Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310		
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804		
Tecnico che ha svolto l'attività:	Edelberto Leon		

ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
07/10/2020	Veicolare	P.ZZA S. MARTINO	121	0	68	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	P.ZZA SATEGNA	118	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	V.LO DELLA CHIESA	33	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA BELVEDERE	103	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA BETTOLINO	245	0	962	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA CASTELLAMONTE	0	0	1.243	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA DEGLI ORAZI	122	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA DELLA CROCE	41	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA DELLE FONTANE	0	0	790	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA MOLINO	153	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA MONTE GRAPPA	269	0	898	54	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA PASQUINA	0	0	96	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA PRAMONICO	0	0	1.219	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA RIMESA	0	0	217	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA VALLE	218	0	0	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	VIA VIDRACCO	24	0	115	0	0	0
07/10/2020	Veicolare	#N/D	15	0	0	0	0	0



Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI :
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°:	NG NGU_00001597 SAL/2020		
Codice impianto:	34687		
Impianto:	IVREA		
Comune:	BOLLENGO		
Tipo di gas distribuito: Metano			
Condizioni meteorologiche: Sole			
Data inizio lavori:	30/09/2020	Data fine lavori:	01/10/2020
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	1.688,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	10.475,00		
Totale Rete verificata automezzo (ml):	12.163,00		
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u>			
Rete Media Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00		
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	960,00		
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	960,00		
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0		
Strumenti utilizzati per la ricerca:			
Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310		
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804		
Tecnico che ha svolto l'attività:	Edelberto Leon		



ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
30/09/2020	Veicolare	STRADA BREDDA	668	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	STRADA PALAZZO	22	0	1.673	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA A.RICCA	555	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA ALBERETTO	97	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA ALBIANO	168	0	0	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA BIELLA	858	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA BUROLO	705	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA C.NIGRA	315	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA C.ROSSETTO	321	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CASALINA	75	0	0	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA CASTELLO	115	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CAVOUR	170	0	0	51	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA DEL MONTE	531	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA DELLE SCUOLE	227	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA G.COSSAVELLA	509	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA G.GAIDA	120	0	0	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA G.GAMBONE	281	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA G.MARCONI	199	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA INCHIGLIA	223	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA MAGENTA	101	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA MONTEBELLO	102	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA P.COSSAVELLA	376	0	0	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA PIANE INFERIORI	511	0	0	0	0	0
01/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA RIALETTO	1.136	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA ROMA	429	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA S.MARTA	99	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA SOLFERINO	76	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA STATALE	1.304	0	0	61	0	0
30/09/2020	Veicolare	VIA STRADA ALLAAS	567	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	VICOLOPALESTRO	103	0	0	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	#N/D	186	0	15	172	0	0



Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI 22/A
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00001597 SAL/2020

Codice impianto: 34687
Impianto: IVREA
Comune: BORGOMASINO

Tipo di gas distribuito: Metano

Condizioni meteorologiche: Sole

Data inizio lavori: 30/09/2020

Data fine lavori: 30/09/2020

Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato

Rete Media Pressione verificata (ml):	1.745,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	6.685,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	0,00
Totale Rete verificata automezzo (ml):	8.430,00

Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali

Rete Media Pressione verificata (ml):	0,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	1.899,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	0,00
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	1.899,00

Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Totale Rete non verificata (ml):	0,00

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804

Tecnico che ha svolto l'attività: Edelberto Leon

ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
30/09/2020	Veicolare	C.NA RICCA O BORGARELLO	0	0	1.739	0	0	0
30/09/2020	Veicolare	P.ZZA M. GRAPPA	0	0	0	0	35	0
30/09/2020	Veicolare	P.ZZA R. MARGHERITA	0	0	0	0	25	0
30/09/2020	Veicolare	SCONOSCIUTO	0	0	0	0	105	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO ALFIERI	0	0	0	0	48	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO BOFFRERIO	0	0	0	0	26	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO BOTTA	0	0	0	0	42	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO CELLA	0	0	0	0	36	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO DANTE	0	0	0	0	54	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO MAGENTA	0	0	0	0	46	0
30/09/2020	Veicolare	V.LO MONTE NERO	0	0	0	0	32	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO PLANA	0	0	0	0	88	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA ARDUINO	0	0	0	0	198	0
30/09/2020	Veicolare	VIA BASTIONE	0	0	0	0	99	0
30/09/2020	Veicolare	VIA BORGO D'ALE	0	0	0	0	495	0
30/09/2020	Veicolare	VIA BORGONUOVO	0	0	0	0	462	0
30/09/2020	Veicolare	VIA BRECCIA	0	0	0	0	265	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CAVOUR	0	0	0	0	154	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CHIOSO	0	0	0	0	172	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST	0	0	0	0	82	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA COSSANO	0	0	0	0	290	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CROSA	0	0	0	0	460	0
30/09/2020	Veicolare	VIA CURBIS	0	0	0	0	21	0
30/09/2020	Veicolare	VIA E. FILIBERTO	0	0	0	0	499	0
30/09/2020	Veicolare	VIA FORNACE	0	0	0	0	592	0
30/09/2020	Veicolare	VIA G. FERRARIS	0	0	0	0	65	0
30/09/2020	Veicolare	VIA G. MARCONI	0	0	0	0	320	0
30/09/2020	Veicolare	VIA GIOBERTI	0	0	0	0	79	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA IVREA	0	0	0	0	1.249	0
30/09/2020	Veicolare	VIA M. D'AZEGLIO	0	0	0	0	101	0
30/09/2020	Veicolare	VIA MAGLIONE	0	0	0	0	340	0
30/09/2020	Veicolare	VIA P. FERRUCCIO	0	0	0	0	351	0
30/09/2020	Veicolare	VIA PALESTRO	0	0	0	0	70	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA ROMA	0	0	0	0	238	0
30/09/2020	Veicolare	VIA ROSARIO	0	0	0	0	188	0
30/09/2020	Veicolare	VIA S. GIOVANNI BOSCO	0	0	0	0	146	0
30/09/2020	Veicolare	VIA SALASSI	0	0	0	0	28	0
30/09/2020	Veicolare	VIA SOLFERINO	0	0	0	0	85	0
30/09/2020	Veicolare	VIA TORINO	0	0	0	0	323	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA TORRIONE	0	0	0	0	437	0
30/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA UMBERTO I	0	0	0	0	194	0
30/09/2020	Veicolare	#N/D	0	0	6	0	46	0



Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI 22/A
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00001597 SAL/2020

Codice impianto: 34687
Impianto: IVREA
Comune: CARAVINO

Tipo di gas distribuito: Metano

Condizioni meteorologiche: Sole

Data inizio lavori: 28/09/2020

Data fine lavori:

29/09/2020

Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato

Rete Media Pressione verificata (ml):	978,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	1.253,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	5.595,00
Totale Rete verificata automezzo (ml):	7.826,00

Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali

Rete Media Pressione verificata (ml):	3.574,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	439,00
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	4.013,00

Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Totale Rete non verificata (ml):	0,00

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804

Tecnico che ha svolto l'attività: Edelberto Leon

ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
28/09/2020	Veicolare	P.ZZA VERDI-FR.MASINO	0	0	0	0	20	0
28/09/2020	Veicolare	PIAZZAMARCONI	49	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	SCONOSCIUTO	48	0	1.017	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	STR. PER MASINO-FR.MASINO	0	0	0	0	72	0
28/09/2020	Veicolare	V.LO ALBERTO	212	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	V.LO CHIOSO	66	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	V.LO COMUNALE	63	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	V.LO EUSEBIETTI	35	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO FLECCHIA	65	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	V.LO GARIBALDI-FR.MASINO	0	0	0	0	48	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO GIOBERTI	65	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO SCOTTI	188	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO ZANETTA	52	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA ALPINA	211	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA BORRA	145	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA C.VALPERGA-FR.MASINO	0	0	0	0	140	0
28/09/2020	Veicolare	VIA CAP.SAUDINO	296	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA CARECCHIO	175	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA CASALE	129	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	VIA CASTELLAZZO	229	0	0	0	0	0
28/09/2020	Veicolare	28-29/09/2020	Veicolare/P	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA DEL CASTELLO~FR.MASINO	0	0	0	0	117	0
29/09/2020	Veicolare	VIA DUCA D'AOSTA-FR.MASINO	0	0	0	0	95	0
29/09/2020	Veicolare	VIA E.DE NICOLA	116	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA G.ALBERTO	459	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA GARIBALDI	514	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA MAZZINI	812	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA PEROSIO	270	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA PORCELLANA	63	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA ROIERA	177	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA S.SOLUTORE	220	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA SAN ROCCO	384	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA TINA	169	0	0	0	0	0
28-29/09/2020	Veicolare/Pedonale	VIA V.ALFIERI	291	0	0	0	0	0
29/09/2020	Veicolare	VIA V.VENETO-FR.MASINO	0	0	0	0	42	0
29/09/2020	Veicolare	VIA VALENTINO-FR.MASINO	0	0	0	0	491	0
29/09/2020	Veicolare	#N/D	16	0	3.534	0	229	0



Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
VIA DEI CAPPUCCINI 22/A
10015 IVREA (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00001597 SAL/2020

Codice impianto: 34687
Impianto: IVREA
Comune: ISSIGLIO

Tipo di gas distribuito: Metano

Condizioni meteorologiche: Sole

Data inizio lavori: 29/09/2020

Data fine lavori:

30/09/2020

Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato

Rete Media Pressione verificata (ml):	1.522,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	0,00
Totale Rete verificata automezzo (ml):	1.522,00

Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali

Rete Media Pressione verificata (ml):	539,00
Rete MB Pressione verificata (ml):	0,00
Rete Bassa Pressione verificata (ml):	0,00
Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml):	539,00

Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Totale Rete non verificata (ml):	0,00

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Strumento veicolare:	Huberg - RACK IR s/n 15310
Strumento portatile:	Sewerin - EX TEC SR6 s/n 041 11006804

Tecnico che ha svolto l'attività: Edelberto Leon



ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATREZZATO E STRUMENTO PEDONALE

Data	Tipo Ispezione	Via/Piazza	FE			PEAD		
			BP	MBP	MP	BP	MBP	MP
21/10/2020	Veicolare	SCONOSCIUTO	0	0	0	0	21	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO BAROTTO	0	0	0	0	66	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	V.LO CAIROLI	0	0	0	0	44	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA ADUA	0	0	0	0	95	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA G. MARCONI	0	0	0	0	175	0
21/10/2020	Veicolare	VIA LONGORA	0	0	0	0	1.037	0
21/10/2020	Veicolare	VIA MARTELLONO	0	0	0	0	150	0
21/10/2020	Veicolare	VIA MUNICIPIO	0	0	0	0	47	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA ROMA	0	0	0	0	102	0
21/10/2020	Veicolare	VIA SALE	0	0	0	0	73	0
21/10/2020	Veicolare	VIA VALBA	0	0	0	0	115	0
21/10/2020	Veicolare/Pedonale	VIA VITTORIO VENETO	0	0	0	0	86	0
21/10/2020	Veicolare	#N/D	0	0	0	0	49	0