	Procedura di riferimento:	Codice	Mr-09-15
	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Revisione	A
RICERCA FUGHE GAS METANO		N° pagina	1 / 1



LOCALIZZAZIONE E TIPO DI INTERVENTO	
Comune: <u>PAVONE C. SE</u>	Periodo Intervento: <u>DICEMBRE 2021</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Intervento AEG	<input type="checkbox"/> Intervento Azienda: _____
Responsabile: <u>CANTIGNANO Hartino R.</u>	
Rilievi su rete gas <input type="checkbox"/> MP <input checked="" type="checkbox"/> BP	Pressione di esercizio: <u>0.02 bar</u>
Strumento utilizzato: <u>HUBERG Metrex 4° 8986</u>	

STRADE VERIFICATE			
N°	Via o Piazza	N° Allacci	L (m)
1	Via circoscrizionale cond. AZALEA	5	128

PERDITE RILEVATE					
N°	Ubicazione	Ril. Gas	PPM	%	Data Riparazione

NOTE

Addetto Incaricato dell'Intervento		Responsabile Coordinamento Funzioni	
Data: <u>16/12/21</u>	Firma: <u>Cantignano</u>	Data	Firma

 	Procedura di riferimento:	Codice	Mr-09-15
	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Revisione	A
RICERCA FUGHE GAS METANO		N° pagina	1 / 1


LOCALIZZAZIONE E TIPO DI INTERVENTO	
Comune: <u>BANCHETTE</u>	Periodo Intervento: <u>DICEMBRE 2021</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Intervento AEG	<input type="checkbox"/> Intervento Azienda: _____
Responsabile: <u>CANTIGNANO Martino R.</u>	
Rilievi su rete gas <input type="checkbox"/> MP <input checked="" type="checkbox"/> BP	Pressione di esercizio: _____
Strumento utilizzato: <u>HUBERG Metrex n° 8986</u>	

STRADE VERIFICATE			
N°	Via o Piazza	N° Allacci	L (m)
1	<u>Via Marconi</u>	<u>5</u>	<u>73</u>

PERDITE RILEVATE					
N°	Ubicazione	Ril. Gas	PPM	%	Data Riparazione

NOTE

Addetto Incaricato dell'Intervento		Responsabile Coordinamento Funzioni	
Data <u>16/12/21</u>	Firma: <u>Cantignano</u>	Data	Firma

	Procedura di riferimento:	Codice	Mr-09-15
	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Revisione	A
RICERCA FUGHE GAS METANO		N° pagina	1 / 1

LOCALIZZAZIONE E TIPO DI INTERVENTO	
Comune: <u>SALUGGIA (VC)</u>	Periodo Intervento: <u>DICEMBRE 2021</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Intervento AEG	<input type="checkbox"/> Intervento Azienda: _____
Responsabile: <u>CANTIGNANO Martino R</u>	
Rilievi su rete gas <input checked="" type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> BP	Pressione di esercizio: <u>5 bar</u>
Strumento utilizzato: <u>HUBERG Hettrex 2 n° 8986</u>	

STRADE VERIFICATE			
N°	Via o Piazza	N° Allacci	L (m)
1	VIA PROV TRONZANO LIVORNO	//	11

PERDITE RILEVATE					
N°	Ubicazione	Ril. Gas	PPM	%	Data Riparazione

NOTE

Addetto Incaricato dell'Intervento		Responsabile Coordinamento Funzioni	
Data <u>17/12/21</u>	Firma: <u>[Signature]</u>	Data	Firma