



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e  
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante  
protezione catodica

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Codice Impianto      | 34687              |
| Impianto             | Ivrea              |
| Comune               | Montalto Dora (TO) |
| Tipo gas distribuito | Metano             |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Condizioni meteo: | sereno |
|-------------------|--------|

|                        |            |                      |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| Data inizio ispezione: | 23/12/2024 | Data fine ispezione: | 23/12/2024 |
|------------------------|------------|----------------------|------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ispezione eseguita con: | Mezzi pedonali |
|-------------------------|----------------|

|                                 |     |      |         |      |      |        |
|---------------------------------|-----|------|---------|------|------|--------|
| Rete Media pressione verificata | [m] | 3436 | P [bar] | 5    | Rif. | All. 1 |
| Rete Media pressione verificata | [m] | 0    | P [bar] | 0,5  | Rif. | -      |
| Totale rete MP verificata       | [m] | 3436 |         |      |      |        |
| Rete Bassa pressione verificata | [m] | -    | P [bar] | 0,02 | Rif. | -      |

|                      |    |   |      |   |
|----------------------|----|---|------|---|
| Dispersioni rilevate | n° | 0 | Rif. | - |
|----------------------|----|---|------|---|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Strumento utilizzato per la ricerca: | Cercafughe Huberg Metrex mat. 8992 - tarat. Cert. 60051 del 19/03/2024 |
|--------------------------------------|--|


|                                     |                       |       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|--|
| Addetto incaricato dell'intervento: |                       |       |  |
| Nome                                | Cantignano Martino R. | Firma |  |

**Allegato 1**

|                      | Acciaio rivestito - MP |          |             | MP Totale   |
|----------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|
|                      | AEREO                  | ISOLATO  | PROTETTO    |             |
| <b>MONTALTO DORA</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>3436</b> | <b>3436</b> |
| scolmatore sud       |                        |          | 1460        |             |
| scolmatore nord      |                        |          | 972         |             |
| scolmatore ovest     |                        |          | 532         |             |
| FFss                 |                        |          | 50          |             |
| verso Borgo          |                        |          | 422         |             |

TOT 3436

# Ispezione pedonale Montalto Dora



23/12/24

Confidential





RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante protezione catodica

|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice Impianto      | 34687   |
| Impianto             | Ivrea   |
| Comune               | Fiorano (TO) - Lorzane (TO) - Colletterto G.sa (TO) |
| Tipo gas distribuito | Metano  |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Condizioni meteo: | sereno |
|-------------------|--------|

|                        |            |                      |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| Data inizio ispezione: | 30/12/2024 | Data fine ispezione: | 30/12/2024 |
|------------------------|------------|----------------------|------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ispezione eseguita con: | Mezzi pedonali |
|-------------------------|----------------|

|                                 |     |      |         |      |      |        |
|---------------------------------|-----|------|---------|------|------|--------|
| Rete Media pressione verificata | [m] | 3872 | P [bar] | 5    | Rif. | All. 1 |
| Rete Media pressione verificata | [m] | -    | P [bar] | 0,5  | Rif. | -      |
| Totale rete MP verificata       | [m] | 3872 |         |      |      |        |
| Rete Bassa pressione verificata | [m] | -    | P [bar] | 0,02 | Rif. | -      |

|                      |    |   |      |   |
|----------------------|----|---|------|---|
| Dispersioni rilevate | n° | 0 | Rif. | - |
|----------------------|----|---|------|---|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Strumento utilizzato per la ricerca: | Cercafughe Huberg Metrex mat. 8992 - tarat. Cert. 60051 del 19/03/2024 |
|--------------------------------------|--|


|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Addetto incaricato dell'intervento: |                             |
| Nome                                | Cantignano Martino R. Firma |
|                                     |                             |

**Allegato 1**

|                        | Acciaio rivestito - MP |         |          | MP Totale |
|------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|
|                        | AEREO                  | ISOLATO | PROTETTO |           |
| <b>FIORANO</b>         | 0                      | 0       | 1972     | 1972      |
| Via Lessolo            |                        |         | 300      |           |
| Loc. Rio Ribes         |                        |         | 1672     |           |
| <b>LORANZE'</b>        | 0                      | 0       | 1400     | 1400      |
| Loc. Rio Ribes         |                        |         | 1400     |           |
| <b>COLLERETTO G.SA</b> | 0                      | 0       | 500      | 500       |
| Via Pasquere           |                        |         | 500      |           |

TOT 3872

# Il Raperzone Pedonale Fiorano C.se



30/12/24



□ Ispezione pedonale

Colaretto Gsa Loranze

